



Projeto de Recuperação de Matas Ciliares
 Bacia Hidrográfica Aguapeí e Peixe
 Microbacia Córrego da Cascata
 Município Garça

MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO



Legenda

- Limite da microbacia hidrográfica
- Hidrografia
- Mata Ciliar
- Áreas Reflorestadas

Classificação

- 01. Mancha Urbana
- 02. Área rural com uso antrópico
- 04. Área de represas e corpos d'água
- 07. Campo úmido antrópico originado por assoreamento com regeneração
- 08. Campo úmido antrópico originado por assoreamento sem regeneração
- 09. Cultura anual
- 10. Cultura perene
- 11. Pasto cercado com regeneração natural
- 12. Pasto cercado sem regeneração natural
- 14. Pasto cercado com muitas árvores isoladas (>200 ind./ha) sem regeneração
- 15. Reflorestamento para fins de exploração madeireira (Eucalyptus) com regeneração
- 16. Reflorestamento para fins de exploração madeireira (Eucalyptus) sem regeneração
- 20. Área abandonada com elevada massa de gramíneas
- 21. Área abandonada sem regeneração natural
- 25. Solo exposto
- 27. Processo erosivo: Vagoroca
- 28. Processo erosivo: Laminar
- 29. Processo erosivo: Ravina
- 30. Afloramento rochoso
- 31. Bambuzal
- 45. Floresta Estacional Decidual passível de restauração
- 46. Floresta Estacional Decidual com necessidade de restauração
- 50. Floresta Estacional Semidecidual conservada
- 51. Floresta Estacional Semidecidual passível de restauração
- 52. Floresta Estacional Semidecidual com necessidade de restauração
- 66. Reflorestamento de Nativas com baixa diversidade e alta densidade
- 70. Reflorestamento de Nativas com baixa diversidade e alta densidade
- 72. Outros
- 73. Estrada não pavimentada
- 74. Estrada pavimentada
- 79. Reflorestamento para fins de exploração madeireira (Guanand) sem regeneração

Execução:



0 500 1.000
 Metros

Dados Técnicos
 Projeção UTM - Datum SAD69
 Meridiano Central 51° (fuso 22)

Ortofoto fonte: Mosaico CATI
 Ano 2000 - escala 1:30.000

